

# Zertifikat

**Herr Stefan Bumann**

geboren am 08.07.1967 in Eckernförde

hat vom 20.03.2019 bis 21.03.2019 an der Weiterbildung

## **Schimmelpilzschäden in Innenräumen** **Modul 1: Baupraktische Grundlagen und deren Anwendung**


im Umfang von 16 Unterrichtseinheiten teilgenommen und die Sachkundeprüfung erfolgreich bestanden.

**Inhalte:**

- Grundlagen:
  - Schimmelpilzarten, Lebensbedingungen, Entwicklung
  - Gesundheitliche Aspekte
  - Aktuelle Rechtsvorschriften und behördliche Empfehlungen
  - Bauphysikalische Grundlagen
- Erscheinungsbilder und Ursachen mikrobiellen Befalls
- Messmethoden und Probenahme
- Sanierung gemäß einschlägiger Richtlinien (UBA, LGA, BG-Bau, TRGS, TRBA)
- Sanierungsbegleitende Maßnahmen
- Arbeitsschutz

Die Weiterbildung hat bei der Firma Egbert Wilts GmbH & Co.KG in Hamburg stattgefunden.

Stuttgart, 21.03.2019

  
\_\_\_\_\_  
Andreas Ollhoff  
(Geschäftsführer)

# Zertifikat

**Herr Stefan Bumann**

geboren am 08.07.1967 in Eckernförde

hat vom 20.03.2019 bis 21.03.2019 an der Weiterbildung

## **Schimmelpilzschäden in Innenräumen** **Modul 1: Baupraktische Grundlagen und deren Anwendung**


im Umfang von 16 Unterrichtseinheiten teilgenommen und die Sachkundeprüfung erfolgreich bestanden.

**Inhalte:**

- Grundlagen:
  - Schimmelpilzarten, Lebensbedingungen, Entwicklung
  - Gesundheitliche Aspekte
  - Aktuelle Rechtsvorschriften und behördliche Empfehlungen
  - Bauphysikalische Grundlagen
- Erscheinungsbilder und Ursachen mikrobiellen Befalls
- Messmethoden und Probenahme
- Sanierung gemäß einschlägiger Richtlinien (UBA, LGA, BG-Bau, TRGS, TRBA)
- Sanierungsbegleitende Maßnahmen
- Arbeitsschutz

Die Weiterbildung hat bei der Firma Egbert Wilts GmbH & Co.KG in Hamburg stattgefunden.

Stuttgart, 21.03.2019

  
\_\_\_\_\_  
Andreas Ollhoff  
(Geschäftsführer)